



F-RU (07)

08302020231/H16

السادة / شركة كريمو لصناعة البلاستيك

القطعة ١٨٤ - المنطقة الرابعة - طريق بلبيس العاشر من رمضان - مركز بلبيس - الشرقية

تحية طيبة وبعد،،،


بالإشارة إلى قرار السيد المهندس / وزير التجارة والصناعة رقم ١٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن إجراءات التسجيل والتحقق لشهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة أو البيئة أو السلامة أو علامات الجودة الدولية أو الإقليمية أو الأجنبية أو أي شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخرى

وبناءً على الطلب المقدم من شركتكم برقم ٠٠٣٥٥٧٦ بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٠ بشأن تسجيل شهادة ISO 9001 الصادرة من شركة AQC برقم 20IQFY11M بتاريخ ١٧/٨/٢٠٢٠

نتشرف بالإحاطة بأنه تم التسجيل لدى الهيئة برقم (06310/01) دون ادني مسئولية على الهيئة وينتهي العمل بهذا الخطاب في ١٦/٨/٢٠٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس الوحدة
م. هشام عبد الخالق جماز



Certificate of Registration

This is to Certify that
Quality Management System of


**KAREEMO FOR PLASTIC INDUSTRY
(L.L.C)**

PLOT NO., 184, FOURTH ZONE, BELBIS RD, 10TH OF RAMADAN, BESIDE ATRIS
CERAMIC GALLERY, BELBIS CITY , AL SHARQIA - EGYPT

has been assessed and found to conform to the requirements of
ISO 9001:2015
for the following scope :

MANUFACTURING OF WATER TANKS POLYETHYLENE
AND MODERN IRRIGATION NETWORKS

Certificate No	: 20IQFY11M	Issuance Date	: 17/08/2020
Initial Registration Date	: 17/08/2020		
Date of Expiry	: 16/08/2023		
1st Surve. Due	: 17/07/2021	2nd Surve. Due	: 17/07/2022



Director



ACCREDITED[™]
Management Systems
Certification Body
MSCB-119



AQC MIDDLE EAST FZE.

Head Office: E1-1401 E Amber Gem Tower, Sheikh Khalifa Bin Zayed Road, 2, Ajman, UAE. e-mail: info@aqcworld.com.

*Validity of the Certificate is subject to successful completion of surveillance audit on or before of due date. (In case surveillance audit is not allowed to be conducted, this certificate shall be suspended/withdrawn).

Certificate Verification: Please Re-check the validity of certificate at <http://www.aqcworld.com/activeclients.aspx> or www.aqcworld.com at Active Clients.
Certificate is the property of AQC Middle East FZE and shall be returned immediately when demanded



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية
قطاع المعامل والجودة



السادة/ شركة كريمو لصناعة البلاستيك

تحية طيبة.... وبعد

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأن عينة المياه المأخوذة بتاريخ 2019/1/8
بمعرفة من خزان البولي ايثلين بشركتكم قد جاءت نتيجتها مطابقة للمعايير القياسية من الناحية
الكيميائية والبكتريولوجية لمياه الشرب وهي صالحة للاستخدام الآدمي.

وتفضلو بقبول وافر التحية

رئيس قطاع الجودة


ك/ محمد لطفي الشيخ





تقرير الاختبارات

رقم التقرير	MO1 2748 01 2020
إسم الشركة أو العميل	شركة كريمو لصناعة البلاستيك
تاريخ الطلب	٢٠٢٠/١/١٢
المنتج المطلوب إختباره	طلب إجراء استكمال الاختبارات اللازمة بعد التعرض للإشعة فوق البنفسجية لمدة ٣٠٠ ساعة على عينة خزان من البولي إيثيلين سعة ٣٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات (أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج) .
النتائج	جميع نتائج الاختبارات مدونة ومبينة بالتفصيل فى صفحات التقرير المرفقة (عدد صفحات التقرير ٩ صفحات) .
الفريق العامل	كمبيوتر / نجلاء محمد عبد السميع كمبيوتر / سارة عبد الرحيم اسماعيل كمبيوتر / نهى سمير ربيع - ابتسام سيد ابراهيم
القائمون بالتشغيل والاختبارات	هندسة مساعدة / أحمد سيد ابراهيم هندسة مساعد / فاطمة الزهراء فكرى الكيميائى / عمرو عبد الرحمن الشافعى
أشراف	أ.د/ مصطفى زكى مصطفى أ.د/ أبو الفتوح عبد المنعم عبد الحكيم
المدير المسئول	الاستاذ الدكتور / مصطفى زكى مصطفى رئيس مجلس ادارة وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية ورئيس قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة وممثل الادارة العليا ومدير الجودة بالوحدة
تاريخ الاصدار	٢٠٢٠/٥/١٤
ظروف التشغيل والاختبارات	كل - الاختبارات قد تمت عند ٢٣ °م ودرجة رطوبة ما بين ٥٠ - ٦٠ % مع إجراء جميع المعايير اللازمة لأجهزة القياس بصفة دائمة ومستمرة



(٢٧٤٨ - ٩/١)

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

مباشر ٢٢٣٨٧٨٠٣
 وفاكس ١٨١٠

داخلى ١٤٢٤

٢٢٣٧١٦١٥ - ٢٢٣٧١٣٦٢
 ٢٧٦٠٧٥٤١ - ٢٢٣٥٥١٩٢



E-mail: nrc1302a@yahoo.com




ولقد أعطى لكم هذا التقرير بناء على طلبكم ممثلاً فقط نتائج اختبار بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية لمدة ٣٠٠ ساعة على عينة خزان من البولي إيثيلين سعة ٣٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات (أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج) ، من إنتاج شركة كريمو لصناعة البلاستيك ، ودون أدنى مسئولية تجاه قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومي للبحوث في تحديد و انتقاء العينات المرسله للاختبار وعند تقديم هذا التقرير كأساس لاي توريدات فيجب اختبار عينة عشوائية موقعة من الخزان المعد للتوريد من مندوبى هذه الجهة حيث ان العينات التى وردت للاختبارات لا تمثل صلاحية استخدام جميع الخزانات المنتجة للاستخدام لمياه الشرب . علماً بأن نتائج هذا التقرير تمثل فقط العينات و لا تمثل أى حال من الاحوال أى نوعية مماثلة ومخزنة ومشونة بمواقع التطبيق والتنفيذ والاستخدام او موردة لاي شركة ولا يجوز استخدام هذا التقرير فى الدعاية والإعلان عن المنتج المختبر الا بعد الرجوع الى المركز القومي للبحوث والاتفاق على ذلك

مع ملاحظة ألا يتم نقل وتصوير هذا التقرير بما يشمله من نتائج إلا متكاملًا وموافقة مسبقة من قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة .

رئيس مجلس إدارة وحدة التحاليل والخدمات العلمية

والمشرف على معمل اختبار المواد





NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientific Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث
الدقى . القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد



تقرير الاختبارات

رقم التقرير	MOI 2748 01 2020
إسم الشركة أو العميل	شركة كريمو لصناعة البلاستيك
تاريخ الطلب	٢٠٢٠/١/١٢
المنتج المطلوب إختباره	طلب إجراء الاختبارات اللازمة على عينة خزان من البولي إيثيلين سعة ٣٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات (أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج).
النتائج	جميع نتائج الاختبارات مدونة ومبينة بالتفصيل في صفحات التقرير المرفقة (عدد صفحات التقرير ١٨ صفحة).
الفريق العامل	كمبيوتر / نجلاء محمد عبد السميع كمبيوتر / سارة عبد الرحيم اسماعيل كمبيوتر / نهى سمير ربيع
كتابته كمبيوتر وحاسب آلي	هندسة مساعدة / أحمد سيد ابراهيم هندسة مساعد / فاطمة الزهراء فكرى الكيميائى / عمرو عبد الرحمن الشافعى
القائمون بالتشغيل والاختبارات	أ.د / مصطفى زكى مصطفى أ.د / أبو الفتوح عبد المنعم عبد الحكيم
أشراف	الاستاذ الدكتور / مصطفى زكى مصطفى رئيس مجلس ادارة وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية ورئيس قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة وممثل الادارة العليا ومدير الجودة بالوحدة
المدير المسئول	٢٠٢٠/٢/٢٦
تاريخ الاصدار	كل - الاختبارات قد تمت عند ٢٣ °م ودرجة رطوبة ما بين ٥٠ - ٦٠% مع إجراء جميع المعايير اللازمة لأجهزة القياس بصفة دائمة ومستمرة
ظروف التشغيل والاختبارات	



(٢٧٤٨ - ١٨/١)

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

مباشر ٣٣٣٨٧٨٠٣
وفاكس ١٨١٠

داخلى ١٤٢٤

٢٣٣٧١٦١٥ - ٢٣٣٧١٣٦٢
٢٧٦٠٧٥٤١ - ٢٣٣٥٥١٩٢



E-mail: nrc1302a@yahoo.com



* وبذلك فإن عينة الخزان والتي تم اختبارها تتوافق مع المواصفة الفنية للشركة المنتجة لجسم الخزان وعينة الخزان تصلح لتخزين مياه الشرب حيث لم يظهر جسم الخزان أى تأثير على خواص مياه الشرب وجارى استكمال اختبار التعرض للأشعة فوق البنفسجية لمدة ٣٠٠ ساعة .

ولقد أعطى لكم هذا التقرير بناء على طلبكم ممثلاً فقط نتائج الاختبارات التى تمت عينة خزان من البولى إيثيلين سعة ٣٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات (أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج) ، من انتاج شركة كريمو لصناعة البلاستيك ، ودون أدنى مسئولية تجاه قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومى للبحوث فى تحديد و انتقاء العينات المرسله للاختبار وعند تقديم هذا التقرير كأساس لاي توريدات فيجب اختبار عينة عشوائية موقعة من الخزان المعد للتوريد من مندوبى هذه الجهة حيث ان العينات التى وردت للاختبارات لا تمثل صلاحية استخدام جميع الخزانات المنتجة للاستخدام لمياه الشرب علما بأن نتائج هذا التقرير تمثل فقط العينات و لا تمثل أى حال من الاحوال أى نوعية مماثلة ومخزنة ومشونة بمواقع التطبيق والتفريق والاستخدام او موردة لاي شركة

ولا يجوز استخدام هذا التقرير فى الدعاية والإعلان عن المنتج المختبر الا بعد الرجوع الى المركز القومى للبحوث والاتفاق على ذلك .

مع ملاحظة ألا يتم نقل وتصوير هذا التقرير بما يشمله من نتائج إلا متكاملًا وموافقة مسبقة من قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومى للبحوث بالقاهرة .

رئيس مجلس إدارة وحدة التحاليل والخدمات العلمية

ورئيس معمل اختبار المواد

أ.د. مصطفى زكى مصطفى
 المدير العام للبحوث
 التحاليل والخدمات العلمية المركزية

(٢٧٤٨ - ١٨/١٨)

Code number : SK22003002666425021

الهيئة العامة للأبنية التعليمية



شهادة اعتماد مؤقتة

تشهد الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأن منتجات شركة :

كريمو لصناعة البلاستيك

من : خزانات المياه البولي إيثيلين

منتجات معتمدة للتوريد بالمشروعات القومية التي تقوم الهيئة بتنفيذها لمطابقتها للاشتراطات الفنية للهيئة وللمواصفات القياسية المصرية و تعتبر هذه الشهادة سارية لمدة عام على أن تلتزم الشركة بالحفاظ على جودة منتجاتها وفي حالة ورود أي شكاوى من فروع الهيئة على مستوى الجمهورية بشأن المنتجات الموردة سيتم اختبار عينة عشوائية من المنتج بمعرفتنا وبإحدى الجهات البحثية المعتمدة لدى الهيئة وعلى نفقة الشركة مع تقديم تعهد كتابي بدفع المصروفات ، وسيتم إيقاف المنتج مؤقتاً لحين ورود نتائج الاختبارات للعينة وفي حالة عدم مطابقة الاختبارات سيتم إلغاء الاعتماد بالكامل .
- أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلب الشركة ودون أدنى مسؤولية على الهيئة تجاه معاملات الشركة مع الغير .

شهادة الاعتماد لا تعفي من إجراء
الختبارات ضبط الجودة بالمواقع

شهادة الاعتماد لا تعفي من المسائلة القانونية في حالة
ثبوت الغش التجاري أو التلاعب بالمنتجات المعتمدة

تاريخ الإصدار : ٢ مارس ٢٠٢١
تاريخ الانتهاء : ١ مارس ٢٠٢٢

رئيس لجنة الاعتماد
نائب مدير الهيئة لشئون الفروع
لواء مهندس / نير حمدي أحمد مرسى



مقرر اللجنة الرئيسية للاعتماد
الإدارة المركزية لرئاسة شئون الفروع
مهندسة / عبير محمد سعد زغلول
مهندس / محمد أحمد رمضان

المركز الرئيسي ٣ شارع حسن العامون - مدينة نصر - القاهرة تليفون ٢٤٧٢٢٨٣٦ - ٢٤٧٢٤١٣٨ - ٢٤٧٢٤١٣٩ فاكس : ٢٤٧٢٣٦٦٥ - ٢٤٧٢٤١٧٦٣

بيانات المورد

تاريخ المراجعة 16-12-2020

رقم المورد	٣٩٣٩٤٩	اسم المورد	كريمو لصناعة البلاستيك
الشكل القانوني	قطاع خاص	المطبعة	محافظة الشرقية
العنوان	بلوك ٤ طريق بلبيس - العاشر من رمضان / الشرقية		
التلفون	٠١٠٠٥٢٦٣٢٨٩ / ٠١٠٠٧٢٢٧٠٤٣		
الفكس			
البريد الإلكتروني	E-mail:kareemoplas@gmail.com		
	www.kareemoplas.com		
البطاقة الضريبية	٧٢١/٠٥٩/٣٨٤	ضريبة القيمة المضافة	٧٢١/٠٥٩/٣٨٤
معمورية الضرائب	٦٨	بلبيس	
الملف الضريبي	٠٠ / ٠٠ / ٢٥٤ / ٢٩٣٦ / ٥		
اسم المدير المسئول	محمد إبراهيم محمد محمد	رقم القومي	٢٦٧٠٩٠٢١٣٠١٩١١
رقم السجل التجاري	٧١٣٠	اسم السجل التجاري	كريمو لصناعة البلاستيك
رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	
المبيعات الاجمالية	٨١٧٥١٧٣		
صافي الربح	٨٧٨٤٩٢		
عدد العاملين	٤٤		
البنك المتعامل معها	بنك مصر		

الأنشطة وخصيائتها	صفه النشاط
١	١٧ خزانات المياه
٢	١٧ خزانات الكيماويات
٥	١٧ خزانات من البولي ايثيلين
١٧	١٩ خرطوم بلاستيك
٦	٢٣ خرطوم كهرباء